

Numero aggregato	4902639	4902639	4902639	4902639	4902639
Numero Edificio	1	2	3	4	5
Posizione nell'aggregato	Testata	Interno	Interno	Interno	Interno
Superficie (mq)	91	55	55	33	44
Numero Piani	3	3	3	3	3
Volume (mc)	819	495	495	297	396
Tipologia Verticale 1° liv	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Non rilevata	Non rilevata	Non rilevata
Tipologia Verticale 2° liv	C-D	Muratura in mattoni	Non rilevata	Non rilevata	Non rilevata
Tipologia Verticale 3° liv	C-D	Muratura in mattoni	Non rilevata	Non rilevata	Non rilevata
Tipologia Verticale 4° liv					
Tipologia Orizzontale 1° liv	Acciaio e laterizio	Acciaio e laterizio	Non rilevata	Non rilevata	Non rilevata
Tipologia Orizzontale 2° liv	Acciaio e laterizio	Acciaio e laterizio	Non rilevata	Non rilevata	Non rilevata
Tipologia Orizzontale 3° liv	Legno	Legno	Non rilevata	Non rilevata	Non rilevata
Tipologia Orizzontale 4° liv					
Tamponature Collaboranti					
Piano Debole					
Interventi moderni					
Classe vulnerabilità	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	Non rilevata	Non rilevata	Non rilevata
Tipologia danno	Disgregazione	Taglio nel piano della muratura	-	Taglio nel piano della muratura	Martellamento con edifici contigui
Livello di danno	D5	D4	D0	D1	D1

Numero aggregato	4902639	4902639	4902639	4902639	4902639
Numero Edificio	6	7	8	9	10
Posizione nell'aggregato	Interno	Interno	Angolo	Interno	Interno
Superficie (mq)	27	21	80	63	40
Numero Piani	2	3	3	3	3
Volume (mc)	162	189	720	567	360
Tipologia Verticale 1° liv	Non rilevata	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 2° liv	Non rilevata	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 3° liv		Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 4° liv					
Tipologia Orizzontale 1° liv	Non rilevata	Acciaio e laterizio	Volte-Acciaio e laterizio	Volte	Non rilevata
Tipologia Orizzontale 2° liv	Non rilevata	Acciaio e laterizio	Acciaio e laterizio	Volte	Non rilevata
Tipologia Orizzontale 3° liv		Legno	Laterocemento	Legno	Legno
Tipologia Orizzontale 4° liv					
Tamponature Collaboranti					
Piano Debole					
Interventi moderni					
Classe vulnerabilità	Non rilevata	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci
Tipologia danno	-	Disgregazione	Disgregazione	Taglio nel piano della muratura-Ribaltamento-Pressoflessione fuori dal piano della muratura	Disgregazione
Livello di danno	D0	D5	D5	D5	D3

Numero aggregato	4902639	4902639
Numero Edificio	11	12
Posizione nell'aggregato	Angolo	Angolo
Superficie (mq)	80	63
Numero Piani	2	2
Volume (mc)	480	378
Tipologia Verticale 1° liv	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 2° liv	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 3° liv		
Tipologia Verticale 4° liv		
Tipologia Orizzontale 1° liv	Acciaio e laterizio	Volte
Tipologia Orizzontale 2° liv	Acciaio e laterizio	Legno-Acciaio e laterizio
Tipologia Orizzontale 3° liv		
Tipologia Orizzontale 4° liv		
Tamponature Collaboranti		
Piano Debole		
Interventi moderni		
Classe vulnerabilità	muratura in pietrame irregolare di buona qualità o consolidato con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di buona qualità o consolidato con collegamenti poco efficaci
Tipologia danno	Taglio nel piano della muratura	Taglio nel piano della muratura-Pressoflessione fuori dal piano della muratura
Livello di danno	D2	D4