

Numero aggregato	4902633	4902633	4902633	4902633	4902633
Numero Edificio	1	2	3	4	5
Posizione nell'aggregato	Testata	Interno	Interno	Interno	Interno
Superficie (mq)	220	165	54	56	138
Numero Piani	3	2	3	2	3
Volume (mc)	1980	990	486	336	1242
Tipologia Verticale 1° liv	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 2° liv	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 3° liv	Muratura in pietrame		Muratura in pietrame		Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 4° liv					
Tipologia Orizzontale 1° liv	Acciaio e laterizio	Legno	Acciaio e laterizio	Acciaio e laterizio	Acciaio e laterizio
Tipologia Orizzontale 2° liv	Acciaio e laterizio	Legno	Acciaio e laterizio	Legno	Acciaio e laterizio
Tipologia Orizzontale 3° liv	Legno		Legno		Legno
Tipologia Orizzontale 4° liv					
Tamponature Collaboranti					
Piano Debole					
Interventi moderni					
Classe vulnerabilità	muratura in pietrame irregolare di buona qualità o consolidato con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di buona qualità o consolidato con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci
Tipologia danno	Taglio nel piano della muratura-Pressoflessione fuori dal piano della muratura	Disgregazione	Disgregazione	Disgregazione	Disgregazione
Livello di danno	D4	D5	D4	D5	D5

Numero aggregato	4902633	4902633	4902633	4902633	4902633
Numero Edificio	6	7	8	9	10
Posizione nell'aggregato	Angolo	Interno	Interno	Angolo	Interno
Superficie (mq)	295	70	94	119	50
Numero Piani	3	2	2	2	2
Volume (mc)	2655	420	564	714	300
Tipologia Verticale 1° liv	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 2° liv	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 3° liv	Muratura in pietrame				
Tipologia Verticale 4° liv					
Tipologia Orizzontale 1° liv	Acciaio e laterizio	Volte	Acciaio e laterizio	Acciaio e laterizio	Acciaio e laterizio
Tipologia Orizzontale 2° liv	Acciaio e laterizio	Acciaio e laterizio	Legno	Legno	Legno
Tipologia Orizzontale 3° liv	Legno	Acciaio e laterizio			
Tipologia Orizzontale 4° liv					
Tamponature Collaboranti					
Piano Debole					
Interventi moderni					
Classe vulnerabilità	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci
Tipologia danno	Disgregazione	Disgregazione	Disgregazione	Disgregazione	Disgregazione
Livello di danno	D4	D5	D5	D5	D5

Numero aggregato	4902633	4902633	4902633	4902633	4902633
Numero Edificio	11	12	13	14	15
Posizione nell'aggregato	Angolo	Interno	Interno	Angolo	Interno
Superficie (mq)	52	123	91	41	103
Numero Piani	2	2	2	2	2
Volume (mc)	312	738	546	246	618
Tipologia Verticale 1° liv	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in blocchetti	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 2° liv	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in blocchetti	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 3° liv					
Tipologia Verticale 4° liv					
Tipologia Orizzontale 1° liv	Acciaio e laterizio	Acciaio e laterizio	Acciaio e laterizio	Laterocemento	Acciaio e laterizio
Tipologia Orizzontale 2° liv	Legno	Legno	Legno	Laterocemento	Legno
Tipologia Orizzontale 3° liv					
Tipologia Orizzontale 4° liv					
Tamponature Collaboranti					
Piano Debole					
Interventi moderni					
Classe vulnerabilità	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura a tessitura regolare ben collegata; telai o setti in calcestruzzo armato senza progettazione sismica	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci
Tipologia danno	Disgregazione	Taglio nel piano della muratura-Ribaltamento	Disgregazione	Taglio nel piano della muratura-Ribaltamento	Disgregazione
Livello di danno	D5	D5	D5	D3	D5

Numero aggregato	4902633	4902633	4902633	4902633	4902633
Numero Edificio	16	17	18	19	20
Posizione nell'aggregato	Interno	Interno	Interno	Testata	Interno
Superficie (mq)	76	85	85	70	42
Numero Piani	2	2	2	2	2
Volume (mc)	456	510	510	420	252
Tipologia Verticale 1° liv	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 2° liv	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 3° liv					
Tipologia Verticale 4° liv					
Tipologia Orizzontale 1° liv	Acciaio e laterizio	Volte	Volte	Volte	Acciaio e laterizio
Tipologia Orizzontale 2° liv	Laterocemento	Legno	Legno	Legno	Acciaio e laterizio
Tipologia Orizzontale 3° liv					Legno
Tipologia Orizzontale 4° liv					
Tamponature Collaboranti					
Piano Debole					
Interventi moderni					
Classe vulnerabilità	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci
Tipologia danno	Disgregazione	Disgregazione	Disgregazione	Disgregazione	Disgregazione
Livello di danno	D5	D5	D5	D5	D5

Numero aggregato	4902633	4902633	4902633
Numero Edificio	21	22	23
Posizione nell'aggregato	Angolo	Angolo	Testata
Superficie (mq)	51	18	46
Numero Piani	3	3	1
Volume (mc)	459	162	138
Tipologia Verticale 1° liv	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in blocchetti
Tipologia Verticale 2° liv	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	
Tipologia Verticale 3° liv	Muratura in blocchetti	Muratura in blocchetti	
Tipologia Verticale 4° liv			
Tipologia Orizzontale 1° liv	Laterocemento	Non rilevata	Laterocemento
Tipologia Orizzontale 2° liv	Laterocemento	Non rilevata	
Tipologia Orizzontale 3° liv	Acciaio e laterizio	Non rilevata	
Tipologia Orizzontale 4° liv			
Tamponature Collaboranti			
Piano Debole			
Interventi moderni			
Classe vulnerabilità	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di buona qualità o consolidato con collegamenti poco efficaci	muratura a tessitura regolare ben collegata; telai o setti in calcestruzzo armato senza progettazione sismica
Tipologia danno	Taglio nel piano della muratura-Ribaltamento	Taglio nel piano della muratura-Disgregazione	-
Livello di danno	D5	D4	D2