

<b>Numero aggregato</b>	4902641
<b>Numero Edificio</b>	1
<b>Posizione nell'aggregato</b>	Isolato
<b>Superficie (mq)</b>	385
<b>Numero Piani</b>	1
<b>Volume (mc)</b>	1540
<b>Tipologia Verticale 1° liv</b>	Muratura in mattoni
<b>Tipologia Verticale 2° liv</b>	
<b>Tipologia Verticale 3° liv</b>	
<b>Tipologia Verticale 4° liv</b>	
<b>Tipologia Orizzontale 1° liv</b>	Laterocemento
<b>Tipologia Orizzontale 2° liv</b>	
<b>Tipologia Orizzontale 3° liv</b>	
<b>Tipologia Orizzontale 4° liv</b>	
<b>Tamponature Collaboranti</b>	
<b>Piano Debole</b>	
<b>Interventi moderni</b>	
<b>Classe vulnerabilità</b>	muratura a tessitura regolare ben collegata; telai o setti in calcestruzzo armato senza progettazione sismica
<b>Tipologia danno</b>	-
<b>Livello di danno</b>	D1