

Numero aggregato	4902746	4902746	4902746	4902746	4902746
Numero Edificio	1	2	3	4	5
Posizione nell'aggregato	Angolo	Interno	Interno	Interno	Interno
Superficie (mq)	77	37	34	171	146
Numero Piani	2	2	2	3	3
Volume (mc)	462	222	204	1539	1314
Tipologia Verticale 1° liv	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 2° liv	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 3° liv				Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 4° liv					
Tipologia Orizzontale 1° liv	Volte	Volte	Non rilevata	Volte	Acciaio e laterizio
Tipologia Orizzontale 2° liv	Legno	Legno	Legno	3-1	Acciaio e laterizio
Tipologia Orizzontale 3° liv				Legno	Legno
Tipologia Orizzontale 4° liv					
Tamponature Collaboranti					
Piano Debole					
Interventi moderni					
Classe vulnerabilità	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di buona qualità o consolidato con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di buona qualità o consolidato con collegamenti poco efficaci
Tipologia danno	Disgregazione	Disgregazione	Disgregazione	Disgregazione	Disgregazione
Livello di danno	D5	D4	D5	D5	D4

Numero aggregato	4902746	4902746	4902746	4902746	4902746
Numero Edificio	6	7	8	9	10
Posizione nell'aggregato	Angolo	Interno	Interno	Interno	Interno
Superficie (mq)	138	178	173	93	180
Numero Piani	2	3	3	2	3
Volume (mc)	828	1602	1557	558	1620
Tipologia Verticale 1° liv	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 2° liv	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 3° liv		Muratura in pietrame	Muratura in pietrame		Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 4° liv					
Tipologia Orizzontale 1° liv	Volte	Non rilevata	Non rilevata	Non rilevata	Non rilevata
Tipologia Orizzontale 2° liv	Legno	Non rilevata	Non rilevata	Legno	Non rilevata
Tipologia Orizzontale 3° liv		Legno	Legno		Legno
Tipologia Orizzontale 4° liv					
Tamponature Collaboranti					
Piano Debole					
Interventi moderni					
Classe vulnerabilità	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci
Tipologia danno	Disgregazione	Disgregazione	Disgregazione	Disgregazione	Disgregazione
Livello di danno	D4	D5	D5	D5	D5

Numero aggregato	4902746	4902746	4902746	4902746	4902746
Numero Edificio	11	12	13	14	15
Posizione nell'aggregato	Interno	Angolo	Angolo	Interno	Interno
Superficie (mq)	71	126	97	71	112
Numero Piani	3	3	4	4	2
Volume (mc)	639	1134	1164	852	672
Tipologia Verticale 1° liv	Pilastrì in cls	Pilastrì in cls	Muratura in pietrame	Non rilevata	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 2° liv	Pilastrì in cls	Pilastrì in cls	Muratura in pietrame	Non rilevata	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 3° liv	Pilastrì in cls	Pilastrì in cls	Muratura in pietrame	Non rilevata	
Tipologia Verticale 4° liv			Muratura in blocchetti	Non rilevata	
Tipologia Orizzontale 1° liv	Laterocemento	Laterocemento	Non rilevata	Non rilevata	Non rilevata
Tipologia Orizzontale 2° liv	Laterocemento	Laterocemento	Non rilevata	Non rilevata	Legno
Tipologia Orizzontale 3° liv	Laterocemento	Laterocemento	Non rilevata	Non rilevata	
Tipologia Orizzontale 4° liv			Non rilevata	Non rilevata	
Tamponature Collaboranti	No	No			
Piano Debole	Non presente	Non presente			
Interventi moderni			Presenti		
Classe vulnerabilità	muratura armata; telai o setti in calcestruzzo armato con progettazione sismica "storica"	muratura armata; telai o setti in calcestruzzo armato con progettazione sismica "storica"	muratura in pietrame irregolare di buona qualità o consolidato con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di buona qualità o consolidato con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci
Tipologia danno	Rottura a taglio dei pilastri-Espulsione delle tamponature	Rottura a taglio dei pilastri-Espulsione delle tamponature	Taglio nel piano della muratura	Taglio nel piano della muratura-Martellamento con edifici contigui	Disgregazione
Livello di danno	D4	D4	D3	D3	D5

Numero aggregato	4902746	4902746	4902746	4902746	4902746
Numero Edificio	16	17	18	19	20
Posizione nell'aggregato	Interno	Interno	Interno	Angolo	Angolo
Superficie (mq)	88	75	88	27	56
Numero Piani	2	2	2	2	2
Volume (mc)	528	450	528	162	336
Tipologia Verticale 1° liv	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	F	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 2° liv	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	F	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 3° liv					
Tipologia Verticale 4° liv					
Tipologia Orizzontale 1° liv	Acciaio e laterizio	Non rilevata	Laterocemento	Acciaio e laterizio	Non rilevata
Tipologia Orizzontale 2° liv	Legno	Legno	Laterocemento	Laterocemento	Legno
Tipologia Orizzontale 3° liv					
Tipologia Orizzontale 4° liv					
Tamponature Collaboranti					
Piano Debole					
Interventi moderni	Presenti				
Classe vulnerabilità	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci
Tipologia danno	Disgregazione	Pressoflessione fuori dal piano della muratura-Taglio nel piano della muratura	Taglio nel piano della muratura-Ribaltamento	Taglio nel piano della muratura	Ribaltamento-Pressoflessione fuori dal piano della muratura
Livello di danno	D5	D5	D4	D4	D4

Numero aggregato	4902746	4902746	4902746	4902746
Numero Edificio	21	22	23	24
Posizione nell'aggregato	Testata	Interno	Interno	Interno
Superficie (mq)	90	35	72	56
Numero Piani	3	4	2	4
Volume (mc)	810	420	432	672
Tipologia Verticale 1° liv	Pilastri in cls	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 2° liv	Pilastri in cls	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 3° liv	Pilastri in cls	Muratura in pietrame		Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 4° liv		Muratura in pietrame		Muratura in pietrame
Tipologia Orizzontale 1° liv	Laterocemento	Non rilevata	Non rilevata	Non rilevata
Tipologia Orizzontale 2° liv	Laterocemento	Non rilevata	Legno	Acciaio e laterizio
Tipologia Orizzontale 3° liv	Laterocemento	Non rilevata		Acciaio e laterizio
Tipologia Orizzontale 4° liv		Legno		Legno
Tamponature Collaboranti	No			
Piano Debole	Non presente			
Interventi moderni				
Classe vulnerabilità	telai o setti in calcestruzzo armato con progettazione sismica "moderna"	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci
Tipologia danno	Rottura delle tamponature nel piano-Espulsione delle tamponature	Disgregazione-Martellamento con edifici contigui	Taglio nel piano della muratura	Disgregazione-Martellamento con edifici contigui
Livello di danno	D3	D5	D4	D5