

Numero aggregato	4902666	4902666
Numero Edificio	1	2
Posizione nell'aggregato	Testata	Testata
Superficie (mq)	60	87
Numero Piani	2	1
Volume (mc)	360	261
Tipologia Verticale 1° liv	Pilastri in cls	Muratura in mattoni
Tipologia Verticale 2° liv	Pilastri in cls	
Tipologia Verticale 3° liv		
Tipologia Verticale 4° liv		
Tipologia Orizzontale 1° liv	Laterocemento	Laterocemento
Tipologia Orizzontale 2° liv	Laterocemento	
Tipologia Orizzontale 3° liv		
Tipologia Orizzontale 4° liv		
Tamponature Collaboranti	Non rilevata	
Piano Debole	Non presente	
Interventi moderni		
Classe vulnerabilità	muratura armata; telai o setti in calcestruzzo armato con progettazione sismica "storica"	muratura a tessitura regolare ben collegata; telai o setti in calcestruzzo armato senza progettazione sismica
Tipologia danno	-	Taglio nel piano della muratura
Livello di danno	D0	D1