

Numero aggregato	4902759	4902759	4902759	4902759	4902759
Numero Edificio	1	2	3	4	5
Posizione nell'aggregato	Testata	Testata	Interno	Interno	Interno
Superficie (mq)	6	53	58	54	60
Numero Piani	2	2	3	3	3
Volume (mc)	36	318	522	486	540
Tipologia Verticale 1° liv	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 2° liv	Muratura in blocchetti	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 3° liv				Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 4° liv					
Tipologia Orizzontale 1° liv	Acciaio e laterizio	Acciaio e laterizio	Volte	Volte	Acciaio e laterizio
Tipologia Orizzontale 2° liv	Acciaio e laterizio	Legno	Legno-Acciaio e laterizio	Acciaio e laterizio	Acciaio e laterizio
Tipologia Orizzontale 3° liv				Legno	Legno
Tipologia Orizzontale 4° liv					
Tamponature Collaboranti					
Piano Debole					
Interventi moderni					
Classe vulnerabilità	muratura in pietrame irregolare di buona qualità o consolidato con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci
Tipologia danno	Pressoflessione fuori dal piano della muratura	Disgregazione	Ribaltamento-Disgregazione	Ribaltamento-Disgregazione	Ribaltamento-Disgregazione
Livello di danno	D4	D5	D5	D5	D5

Numero aggregato	4902759	4902759	4902759
Numero Edificio	6	7	8
Posizione nell'aggregato	Angolo	Interno	Angolo
Superficie (mq)	84	30	43
Numero Piani	3	2	3
Volume (mc)	756	180	387
Tipologia Verticale 1° liv	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 2° liv	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 3° liv	Muratura in pietrame		Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 4° liv			
Tipologia Orizzontale 1° liv	Legno	Volte	Acciaio e laterizio
Tipologia Orizzontale 2° liv	Non rilevata	Legno-Acciaio e laterizio	Acciaio e laterizio
Tipologia Orizzontale 3° liv	Non rilevata		Legno
Tipologia Orizzontale 4° liv			
Tamponature Collaboranti			
Piano Debole			
Interventi moderni			
Classe vulnerabilità	muratura in pietrame irregolare di buona qualità o consolidato con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di buona qualità o consolidato con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di buona qualità o consolidato con collegamenti poco efficaci
Tipologia danno	Taglio nel piano della muratura	Martellamento con edifici contigui	Taglio nel piano della muratura
Livello di danno	D3	D4	D3