

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Numero aggregato</b>             | 4903603  |
| <b>Numero Edificio</b>              | 1  |
| <b>Posizione nell'aggregato</b>     | Isolato  |
| <b>Superficie (mq)</b>              | 91   |
| <b>Numero Piani</b>                 | 1  |
| <b>Volume (mc)</b>                  | 273  |
| <b>Tipologia Verticale 1° liv</b>   | Muratura in blocchetti   |
| <b>Tipologia Verticale 2° liv</b>   |  |
| <b>Tipologia Verticale 3° liv</b>   |  |
| <b>Tipologia Verticale 4° liv</b>   |  |
| <b>Tipologia Orizzontale 1° liv</b> | Laterocemento  |
| <b>Tipologia Orizzontale 2° liv</b> |  |
| <b>Tipologia Orizzontale 3° liv</b> |  |
| <b>Tipologia Orizzontale 4° liv</b> |  |
| <b>Tamponature Collaboranti</b>     |  |
| <b>Piano Debole</b>                 |  |
| <b>Interventi moderni</b>           |  |
| <b>Classe vulnerabilità</b>         | muratura a tessitura regolare<br>ben collegata; telai o setti in<br>calcestruzzo armato senza<br>progettazione sismica |
| <b>Tipologia danno</b>              | -  |
| <b>Livello di danno</b>             | D0   |