

Numero aggregato	4902745	4902745	4902745	4902745	4902745
Numero Edificio	1	2	3	4	5
Posizione nell'aggregato	Testata	Interno	Interno	Interno	Testata
Superficie (mq)	90	45	30	65	30
Numero Piani	3	3	2	3	1
Volume (mc)	810	405	180	585	90
Tipologia Verticale 1° liv	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in blocchetti
Tipologia Verticale 2° liv	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	
Tipologia Verticale 3° liv	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame		Muratura in pietrame	
Tipologia Verticale 4° liv					
Tipologia Orizzontale 1° liv	Volte	Volte	Legno	Volte	Legno
Tipologia Orizzontale 2° liv	Acciaio e laterizio	Acciaio e laterizio	Acciaio e laterizio	Acciaio e laterizio	
Tipologia Orizzontale 3° liv	Laterocemento	Legno		Legno	
Tipologia Orizzontale 4° liv					
Tamponature Collaboranti					
Piano Debole					
Interventi moderni	Presenti				
Classe vulnerabilità	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura a tessitura regolare ben collegata; telai o setti in calcestruzzo armato senza progettazione sismica
Tipologia danno	Disgregazione	Disgregazione	Disgregazione	Disgregazione	-
Livello di danno	D5	D5	D5	D5	D0

Numero aggregato	4902745	4902745	4902745	4902745	4902745
Numero Edificio	6	7	8	9	10
Posizione nell'aggregato	Interno	Angolo	Angolo	Angolo	Interno
Superficie (mq)	64	51	52	67	41
Numero Piani	3	2	1	3	3
Volume (mc)	576	306	156	603	369
Tipologia Verticale 1° liv	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 2° liv	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame		Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 3° liv	Muratura in pietrame			Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 4° liv					
Tipologia Orizzontale 1° liv	Non rilevata	Non rilevata	Non rilevata	Non rilevata	Non rilevata
Tipologia Orizzontale 2° liv	Non rilevata	Legno		Non rilevata	Acciaio e laterizio
Tipologia Orizzontale 3° liv	Legno			Legno	Legno
Tipologia Orizzontale 4° liv					
Tamponature Collaboranti					
Piano Debole					
Interventi moderni					
Classe vulnerabilità	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci
Tipologia danno	Disgregazione	Disgregazione	Disgregazione	Disgregazione	Disgregazione
Livello di danno	D5	D5	D5	D5	D5

Numero aggregato	4902745	4902745	4902745	4902745	4902745
Numero Edificio	11	12	13	14	15
Posizione nell'aggregato	Angolo	Interno	Testata	Interno	Testata
Superficie (mq)	20	85	75	80	52
Numero Piani	2	2	2	2	4
Volume (mc)	120	510	450	480	624
Tipologia Verticale 1° liv	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 2° liv	DE	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame	Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 3° liv					Muratura in pietrame
Tipologia Verticale 4° liv					DE
Tipologia Orizzontale 1° liv	Acciaio e laterizio	Non rilevata	Acciaio e laterizio	Non rilevata	Non rilevata
Tipologia Orizzontale 2° liv	Legno	Laterocemento-Acciaio e laterizio	Legno	Acciaio e laterizio	Acciaio e laterizio
Tipologia Orizzontale 3° liv					Acciaio e laterizio
Tipologia Orizzontale 4° liv					Laterocemento
Tamponature Collaboranti					
Piano Debole					
Interventi moderni					
Classe vulnerabilità	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di cattiva qualità con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di buona qualità o consolidato con collegamenti poco efficaci	muratura in pietrame irregolare di buona qualità o consolidato con collegamenti poco efficaci
Tipologia danno	Espulsione del paramento murario-Disgregazione	Taglio nel piano della muratura	Disgregazione	Espulsione del paramento murario-Martellamento con edifici contigui	Taglio nel piano della muratura-Ribaltamento
Livello di danno	D4	D4	D5	D4	D4

Numero aggregato	4902745
Numero Edificio	16
Posizione nell'aggregato	Testata
Superficie (mq)	96
Numero Piani	2
Volume (mc)	576
Tipologia Verticale 1° liv	Non rilevata
Tipologia Verticale 2° liv	Non rilevata
Tipologia Verticale 3° liv	
Tipologia Verticale 4° liv	
Tipologia Orizzontale 1° liv	Non rilevata
Tipologia Orizzontale 2° liv	Non rilevata
Tipologia Orizzontale 3° liv	
Tipologia Orizzontale 4° liv	
Tamponature Collaboranti	
Piano Debole	
Interventi moderni	
Classe vulnerabilità	Non rilevata
Tipologia danno	Non rilevata
Livello di danno	Non rilevata