

ONNA (AQ) PRIMA E DOPO IL SISMA DEL 6 aprile 2009

La documentazione fotografica dell'abitato di Onna (AQ) prima e dopo il terremoto del 6 aprile 2009 è liberamente consultabile in questa sezione

ISTRUZIONI PER LA CONSULTAZIONE

- Ogni aggregato è numerato, la numerazione è indicata nel quadro d'insieme (_Pianta_aggregati.pdf).

- Ad ogni aggregato corrisponde una cartella (A409xxxx) che contiene a sua volta due cartelle con la documentazione fotografica prima e dopo il sisma del 6 aprile 2009 e la scheda di rilievo relativa all'aggregato.

NB La documentazione fotografica è disponibile per la maggior parte degli aggregati ma non è chiaramente esaustiva.

NOTE PER LA LETTURA DELLE SCHEDE

I dati contenuti nelle schede sono stati raccolti per le sole finalità dello studio condotto sull'abitato di Onna e non hanno pertanto alcuna valenza probatoria.

In particolare:

- La suddivisione degli aggregati in unità segue criteri puramente strutturali e non è pertanto, in alcun modo, confrontabile con l'individuazione di proprietà o con i censimenti catastali;
- le superfici, il numero di piani ed i volumi sono frutto di una stima fatta su planimetrie e valutazioni di massima effettuate da un rilievo esterno sulle unità strutturali, perciò non possono essere prese come riferimento in nessun tipo di quantificazione.

Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato alla produzione di questo documento e quanti hanno fornito e concesso l'utilizzo delle foto di Onna prima del sisma.